

施工写真 (PC版 お客様用画面)

施工写真閲覧方法

施工の進捗状況や完成状況が確認できます。

点検カレンダー

もっと見る

2025/02/20 **点検**

3年目点検

5年目点検

10年目点検

もっと見る

もっと見る

トップページには、最新から過去4工程までの写真が表示されます

他工程を閲覧する場合は「もっと見る」をクリック

2022/06/30: 玄関ポーチ階段造作
問題なし

2022/06/30: サッシ玄関ドア取付
問題なし

2022/06/30: キッチンカウンター造作
問題なし

2022/05/25: 屋根敷
問題なし

トップページ

お知らせ

メッセージ

ダウンロード

施工写真

点検カレンダー

会員情報

施工写真

地盤改良工事

2023/07/26: 地盤改良工事

各工程毎の写真をプルダウンで切り替えて閲覧できます。

地盤改良工事

基礎工事

建築用足場架設

木工事

屋根工事

内装工事

サッシ、玄関ドア取付

外溝工事

施工写真（スマホ版 お客様用画面）

施工写真閲覧方法

施工の進捗状況や完成状況が確認できます。

他工程を閲覧する場合は「もっと見る」をクリック

施工写真

もっと見る

2022/06/30 : 玄関ポーチ階段造作
問題なし

2022/06/30 : サッシ玄関ドア取付
問題なし

2023/07/26 : 地盤改良工事

各工程毎の写真をプルダウンで切り替えて閲覧できます。

地盤改良工事

トップページには、最新から過去4工程までの写真が表示されます

owners-mypage.com

owners-mypage.com